

		CENTRO SOLOS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES		SONDAGEM SPT								
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS			Furo	SP 11	Coord.	N	-16.458276°				
				Folha	11	G.Dec	O	-54.678406°				
Obra	SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UPA Pedra 90)			Prof. (m):	40,00	Revst (m)	8,00	P. do Furo	4,9			
				Data Inicio:		07/08/2024		Data Final:		10/08/2024		
				N.A. Inicial:		Seco		N. A. Final:		Seco		
Local	AV: ASA BRANCAL/RONDONOPOLIS - MT			Classificado por: Labor. Robson Batista Alves								
REVESTIMENTO	AVANÇO	PENETRAÇÃO			NSPT	N.A. PROFUND. (m)	PROFUNDIDADE (m)	SPT Nº DE GOLPES - 30 cm INICIAL FINAL	USCS	PERFIL GEOLOGICO	INTERV. GEOLOGICO	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA
		1º 15cm	2º 15cm	3º 15cm								
	TC	-	-	-			1	0	OH		0,12	Expurgo (capim vegetal)
		12	12	10	24	22	2		CH		0,13	ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO
	AM	8	8	8	16	16	3					
		8	8	8	16	16	4					
	AM	8	12	16	20	28	5					
		22	30		52		6					
	AM						7					
							8					
	AM						9					
							10					
	AM						11					
							12					
	AM						13					
							14					
	AM						15					
							16					
	AM						17					
							18					
	AM						19					
							20					
	AM						21					
							22					
	AM						23					
							24					
	AM						25					
							26					
	AM						27					
							28					
	AM						29					
							30					
	AM						31					
							32					
	AM						33					
							34					
	AM						35					
							36					
	AM						37					
							38					
	AM						39					
							40					
	AM											
TC - Trado Concha		AM - Amostrador							OBS.:			
LV - Lavagem		BR - Barrilete							Responsável Técnico:			
Data : 07/08/2024		SONDADOR: 										