

		CENTRO SOLOS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES		SONDAGEM SPT										
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS			Furo	SP 16	Coord.	N	-16.458151°						
				Folha	16	G.Dec	O	-54.678634°						
Obra	SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UPA Pedra 90)			Prof. (m):	40,00	Revst (m)	8,00	P. do Furo	4,7					
				Data Inicio:	07/08/2024		Data Final:	10/08/2024						
Local	AV: ASA BRANCAL/RONDONOPOLIS - MT			N.A. Inicial:		Seco		N. A. Final: Seco						
				Classificado por: Labor. Robson Batista Alves										
REVESTIMENTO	AVANÇO	PENETRAÇÃO			NSPT		PROFUND. N.A. (m)	PROFUNDIDADE (m)	SPT Nº DE GOLPES - 30 cm		USCS	PERFIL GEOLOGICO	INTERV. GEOLOGICO	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA
		1º 15cm	2º 15cm	3º 15cm	PRIMEIROS 30cm	SEGUNDO 30cm				INICIAL FINAL				
	TC	-	-	-					1	0		OH	0,18	Expurgo (capim vegetal)
		10	11	12	21	23			2			CH	0,19	ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO
	AM	10	9	7	19	16			3					
		8	8	8	16	16			4			CH	4,2	ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO
	AM	12	18	24	30	42			5					
		30							6					Limite da sondagem
	AM								7					
	AM								8					
	AM								9					
	AM								10					
	AM								11					
	AM								12					
	AM								13					
	AM								14					
	AM								15					
	AM								16					
	AM								17					
	AM								18					
	AM								19					
	AM								20					
	AM								21					
	AM								22					
	AM								23					
	AM								24					
	AM								25					
	AM								26					
	AM								27					
	AM								28					
	AM								29					
	AM								30					
	AM								31					
	AM								32					
	AM								33					
	AM								34					
	AM								35					
	AM								36					
	AM								37					
	AM								38					
	AM								39					
	AM								40					
TC - Trado Concha		AM - Amostrador							0		OBS.:			
LV - Lavagem		BR - Barrilete							20		Responsável Técnico:			
Data : 07/08/2024		SONDADOR:							40					
									RECUPERAÇÃO (%)					