



# **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS**

## **ESTUDOS DE MOBILIDADE E LOGÍSTICA URBANA E RURAL**

**ANEXO 2**

**CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO**

Outubro/2017



## Ficha Técnica

### Diretoria de Projetos e Obras

#### **URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA**

Responsável Técnico Principal: **Laurenço Silva Linhares**  
*Engenheiro Civil – CREA- 0400101049-SP*

#### **Equipe Técnica da Urbaniza Engenharia**

Eng. Luciana Ferraro Adjemian  
Coordenadora Geral do Contrato

Eng. Nídia Maria Hallage Coltri  
Chefe de Equipe de Estudos de Mobilidade Urbana

Tec. Alexandre zum Winkel  
Chefe de Equipe de Estudos de Tráfego

Arq. Geraldo Moura  
Chefe de Equipe de Estudos de Planejamento Urbano

Arq. Angélica Dantas Gama  
Membro de Equipe

Arq. Gabriela Ortega  
Membro de Equipe

### Coordenação Técnica

#### **MINISTÉRIO PÚBLICO**

**Jeater Waldemar Maciel Correa Santos**  
*Geógrafo – CREA PR-23207/D*



## **APRESENTAÇÃO**

### **Introdução**

O presente trabalho, elaborado pela empresa Urbaniza Engenharia Consultiva Ltda., destina-se à fundamentação, descrição e apresentação das soluções de engenharia, definidas para o Estudo de Mobilidade e Circulação Urbana e Rural em Rondonópolis.

### **Dados Contratuais**

Contratada:	Urbaniza Engenharia Consultiva Ltda. (CNPJ: 00.963.096/001-93)
Contratante:	ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A (CNPJ: 24.962.466/0001-36)
Número do Contrato:	CTR Nº 4820003070
Data da Assinatura:	13/01/2017
Objeto do Contrato:	Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana e Atualização do Plano Diretor Municipal de Rondonópolis/MT
Data da Ordem de Serviços:	13/02/2017
Coordenador do Projeto:	Engenheira Luciana Ferraro Adjemian
CREA Nº:	5061078594



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Quinze de Novembro

**Ponto de referência:** Em frente á 1º Delegacia Polícia

**Bairro:** Centro A

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,70

**Largura por faixa:** 5,35m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,15m      Par: 2,15m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido nos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Sinalização horizontal apagada.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 147

**Bairro:** Centro A

**Data da Vistoria** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio / Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10m

**Largura por faixa:** 4,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,90m      Par: 2,95m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento/ Intertravado / Cerâmica

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido nos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Estacionamento rotativo permitido / Lado Par permitido até metade da quadra.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Marechal Rondon

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 873

**Bairro:** Centro A

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 12,80m

**Largura por faixa:** 3,35m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,50m      Par: 3,40m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Cerâmica / Mosaico Português

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Estacionamento Rotativo.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Poxoréu


**Ponto de referência:** Em frente ao nº 314

**Bairro:** Centro A

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio / Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 8,80m

**Largura por faixa:** L/2

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,20m      Par: 2,70m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua 13 de maio

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 213

**Bairro:** Vila Birigui

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,30m

**Largura por faixa:** 3,10m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,90m      Par: 2,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Cerâmica / Pedra

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Estacionamento Rotativo.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Dom Pedro II

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 301

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,40m

**Largura por faixa:** 5,20m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,80m      Par: 5,05m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Proibido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Abrigo

**Conservação do Abrigo:** Ruim

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação** Estacionamento recuado á 90° no rotativo (3 vagas) lado ímpar.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Marechal Rondon

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1350

**Bairro:** Centro A

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente **Faixas por**

**Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,30m

**Largura por faixa:** 3,60m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,70m      Par: 3,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Intertravado

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Domingos de Lima

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 502

**Bairro:** Vila Aurora

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 8,80m

**Largura por faixa:** 4,40m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,15m      Par: 4,70m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Intertravado

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Pedro Férrer

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1433

**Bairro:** Jardim Santa Marta

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,10m

**Largura por faixa:** 3,25m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,60m      Par: 3,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Bandeirantes

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 2048

**Bairro:** Jardim Oliveira

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,20m

**Largura por faixa:** 3,60m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,10m      Par: 3,85m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Tiradentes

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 2859

**Bairro:** Jardim Ipanema

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio / Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,0m

**Largura por faixa:** 3,45m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,80m      Par: 4,15m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Abrigo

**Conservação do Abrigo:** Regular

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida João Ponce de Arruda

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 3045

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,0m

**Largura por faixa:** 3,45m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,60m      Par: 3,50m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Totem

**Conservação do Abrigo:** Ruim

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua José Barriga


**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1050

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,30m

**Largura por faixa:** 3,55m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,15m      Par: 3,90m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Intertravado

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Raimundo de Matos


**Ponto de referência:** Em frente ao nº 3213

**Bairro:** Jardim Ipanema

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 8,10m

**Largura por faixa:** 4,05m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,40m      Par: 3,70m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Grama

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Frei Servácio


**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1247

**Bairro:** La Salle I

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,20m

**Largura por faixa:** 4,15m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,10m      Par: 5,10m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Grama / Mosaico / Cerâmica

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Pedro Férrer

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1744

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 8,20m

**Largura por faixa:** 2,75m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,65m      Par: 3,70m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cerâmica / Concreto

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Carros estacionados no lado par.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Domingos de Lima

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1728

**Bairro:** Vila Aurora I

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 8,10m

**Largura por faixa:** 3,10m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,50m      Par: 3,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Mosaico / Cerâmica

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Dom Pedro II

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1665

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio / Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,20m

**Largura por faixa:** 4,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,80m      Par: 3,20m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Barão do Rio Branco

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1721

**Bairro:** Jardim Santa Luzia

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,10m

**Largura por faixa:** 4,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,40m      Par: 3,65m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Cerâmica

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Frei Servácio

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 621

**Bairro:** La Salle I

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,10m

**Largura por faixa:** 2,97m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,90m      Par: 4,85m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua 13 de Maio

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1935

**Bairro:** Jardim Monte Líbano

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 9,10m

**Largura por faixa:** 2,15m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,10m      Par: 3,10m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Terra

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 2098

**Bairro:** Jardim Monte Líbano

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 9,20m

**Largura por faixa:** L/3

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,90m      Par: 1,80m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido lado Ímpar.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Poste



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Fernando Correa Da Costa

**Ponto de referência:** Em frente nº 1968

**Bairro:** Jardim Belo Horizonte

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,20m

**Largura por faixa:** 3,92m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,45m      Par: 3,40m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Abrigo

**Conservação do Abrigo:** Regular

**Interferências:** Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Efrem Caminski

**Ponto de referência:** Em frente á Santa Casa

**Bairro:** Vila Birigui

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,10m

**Largura por faixa:** 2,92m

**Largura do Passeio:** Outro SC: 5,35m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Existente

**Situação da Acessibilidade:** Fora da norma

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Humaitá

**Ponto de referência:** Em frente á Santa Casa

**Bairro:** Vila Birigui

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 8,45m

**Largura por faixa:** 3,75m

**Largura do Passeio:** Outro: 3,90m      SC: 4,60m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Ruim

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Acyr Rezende Souza e Silva

**Ponto de referência:** Em frente nº 2120

**Bairro:** Vila Birigui

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 8,20m

**Largura por faixa:** 3,70m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,50m      Par: 4,40m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Poste.

**Observação:** Vaga de táxi á 9° / 1,50 largura.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Teodomiro Alcântara Gouveia

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1655

**Bairro:** Cidade Salmen

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Aterial

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 7,80m

**Largura por faixa:** 3,90m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,50m      Par: 3,10m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Cerâmica

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Teodomiro Alcântara Gouveia

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1705

**Bairro:** Cidade Salmen

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Arterial

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 7,95m

**Largura por faixa:** 3,97m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,60m      Par: 3,20m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Presidente Médici

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1528

**Bairro:** Cidade Salmen

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Arterial

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 5,20m

**Faixas por Sentido:** 03

**Largura total da seção:** 31,30m

**Largura por faixa:** L/3

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,40m      Par: 4,75m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Grama / Intertravado

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Ciclovia ao lado do canteiro sem regulamentação



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Afonso Pena

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1261

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 10,10m

**Largura por faixa:** 5,05m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,20m      Par: 2,75m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Cerâmica

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Ruim

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Poxoréu

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1290

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 8,45m

**Largura por faixa:** 4,22m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,05m      Par: 3,55m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Raimundo de Matos

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1565

**Bairro:** Vila Duarte

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 9,85m

**Largura por faixa:** 4,90m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,10m      Par: 4,90m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Grama

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua XV de Novembro

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1391

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,30m

**Largura por faixa:** 4,05m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,25m      Par: 4,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Presidente Kennedy

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1372

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,10m

**Largura por faixa:** 2,95m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,75m      Par: 4,10m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Cerâmica

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida João Ponce de Arruda

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 234

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,20m

**Largura por faixa:** 3,5m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,30m      Par: 3,45m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Rosa Bororó

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 992

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 11,20m

**Largura por faixa:** 3,10m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,50m      Par: 4,70m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Rosa Bororó

**Ponto de referência:** Próximo á ponte Av. Marechal Rondon

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 10,60m

**Largura por faixa:** 5,30m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,10m      Par: 3,40m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Proibido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Fernando Correa da Costa

**Ponto de referência:** Próximo ao Havan

**Bairro:** Vila Aurora

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 11,30m

**Largura por faixa:** 3,25m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,00m      Par: 5,20m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua 13 de Maio

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 800

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 8,70m

**Largura por faixa:** 4,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,55m      Par: 3,50m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua São Paulo

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 278

**Bairro:** Vila Goulart

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 7,0m

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 23,3m

**Largura por faixa:** 4,07m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,20m      Par: 3,95m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Grama

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Existente

**Situação da Acessibilidade:** Fora da norma.

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Otávio Pitaluga

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 868

**Bairro:** Vila Aurora I

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 7,90m

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 23,90m

**Largura por faixa:** 5,45m / 6,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,90m      Par: 4,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Cerâmica / Grama

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:** Pq. São Jorge, Res. Farias.

**Tipo de ponto de ônibus:** Abrigo

**Conservação do Abrigo:** Regular

**Interferências:** Árvore, Poste.

## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA



**Endereço:** Rua São Paulo

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 703

**Bairro:** Vila Goulart

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 12,85m

**Largura por faixa:** 6,10m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,80m      Par: 3,80m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Cerâmica

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:** Pq. São Jorge / Res. Farias.

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Estacionamento lado ímpar 45° / Lado Par 90°.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Barão do Rio Branco

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 621

**Bairro:** Jardim Santa Luzia

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,20m

**Largura por faixa:** 3,5m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,50m      Par: 3,50m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Conservação do Abrigo:**

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Dom Pedro II

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 662

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,20m

**Largura por faixa:** 3,65m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,25m      Par: 3,50m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:** Alfredo - Castro

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Domingos de Lima

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 661

**Bairro:** Vila Aurora I

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 9,25m

**Largura por faixa:** 4,10m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 6,0m      Par: 5,40m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Grama / Cerâmica / Intertravado

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Lions Internacional

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1051

**Bairro:** Vila Aurora I

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 5,60m

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 21,60m

**Largura por faixa:** 3,0m / 2,95m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,60m      Par: 4,20m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Grama / Intertravado / Pedra

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Abrigo

**Conservação do Abrigo:** Regular

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Governador Júlio Jr. De Campos

**Ponto de referência:** Em frente nº 102

**Bairro:** Res. Sagrada Família

**Data da Vistoria:** 22/03/2017.

**Tipo de via:** Arterial

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 3,90m

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 20,35m

**Largura por faixa:** 6,25m / 8,20m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,30m      Par: 4,55m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Grama

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Delfina Gomes Soares

**Ponto de referência:** Em frente nº 1797

**Bairro:**

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 4,0m

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 18,20m

**Largura por faixa:** 3,6m / 3,55m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,8m      Par: 7,0m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Grama

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Proibido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Fernando Corrêa da Costa

**Ponto de referência:** Próximo à Avenida W-6

**Bairro:** Vila Aurora I

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 0,90m

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 17,0m

**Largura por faixa:** 6,8m / 6,7m

**Largura Ciclovía:** Bairro: 1,5m          Centro: 1,1m

**Tipo de Piso do Passeio:** Inexistente / Canteiro Cimento

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Proibido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Governador Júlio Jr. De Campos

**Ponto de referência:** Em frente á Eletrobrás

**Bairro:** Parque Sagrada Família

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Arterial

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 4,15m

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 20,65m

**Largura por faixa:** 4,12m

**Largura do Passeio:** Eletrobrás: - Par: 4,85m

**Tipo de Piso do Passeio:** Grama / Cimento

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:**) Proibido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Governador Júlio J. De Campos

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1033

**Bairro:** Parque Sagrada Família

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Arterial

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 4,0m

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 20,30m

**Largura por faixa:** 3,05m / 3,10m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,0m      Par: 4,5m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Grama

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Rafael Arcanjo Ribeiro

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 205

**Bairro:** Vila Aurora II

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 9,30m

**Largura por faixa:** 4,65m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,60m      Par: 5,60m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Ariadne Feltrim Campos

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1860

**Bairro:** Vila Aurora II

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 10,50m

**Largura por faixa:** 5,25m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,30m      Par: 5,0m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Marechal Rondon


**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1973

**Bairro:** Centro B

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,20m

**Largura por faixa:** 3,45m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,80m      Par: 3,0m

**Tipo de Piso do Passeio:** Intertravado / Cimento

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Sem veículos estacionados no lado par (porém é permitido).



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Marechal Rondon

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 2051

**Bairro:** Centro B

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 13,20m

**Largura por faixa:** 3,77m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,70m      Par: 4,0m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente.

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua A

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 6955

**Bairro:**

**Data da Vistoria:** 22/03/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 10,10m

**Largura por faixa:** 3,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,70m      Par: 5,20m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Bandeirantes

**Ponto de referência:** Em frente á funerária São José

**Bairro:** Jardim Bela Vista

**Data da Vistoria:** 23/05/2017

**Tipo de via:** Arterial

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 2,45m

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 17,65m

**Largura por faixa:** 3,8m

**Largura do Passeio:** Funerária: 3,45m    Outro Lado: 5,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento / Grama

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:** 103 – Vl. Mineira

**Tipo de ponto de ônibus:** Abrigo

**Conservação do Abrigo:** Regular

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Quando não há carro estacionado, os veículos andam em 2 faixas.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Dom Wunibaldo


**Ponto de referência:** Em frente ao Shopping popular

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,0m

**Largura por faixa:** 5,0m

**Largura do Passeio:** S: 4,70m Parque: 6,65m

**Tipo de Piso do Passeio:** S – Cimento / Parque – Cimento com grama

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido lado Shopping

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Quinze de Novembro

**Ponto de referência:** Em frente ao Espaço Cultural Casario

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 15,10m

**Largura por faixa:** 5,0m

**Largura do Passeio:** Espaço Cultural: 1,60m    Shopping: 1,55m

**Tipo de Piso do Passeio:** Shopping – Cimento / Espaço Cultural – Cimento

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** (X) Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados

**Acessibilidade:** Existente

**Situação da Acessibilidade:** Fora da norma

**OBS:** Sem sinalização horizontal.

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Lado Shopping: Estacionamento carros 45° (5,10m) / Lado espaço cultural: Estacionamento moto (1,90m) / Estacionamento táxi 45°.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Marechal Rondon

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 243

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio / Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 11,00m

**Largura por faixa:** 3,25m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,70m      Par: 4,50m

**Tipo de Piso do Passeio:** Par – Cimento / ímpar – Cimento e grama

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido do lado par.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Proibido por regulamentação estacionar do lado ímpar, mas as pessoas estacionam e a via só circula com 2 faixas, ao invés de 3 faixas.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Dom Wunibaldo

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 782

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 11,20

**Largura por faixa:** 5,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,40m      Par: 4,70m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:** 207 – Vl. Mineiro / 173 / 181 / 209

**Tipo de ponto de ônibus:** Abrigo

**Conservação do Abrigo:** Bom

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Fernando Correa da Costa

**Ponto de referência:** Próximo a Avenida Dom Wunibaldo

**Bairro:**

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 12,80m

**Largura por faixa:** 6,40m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,90m      Par: 2,90m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:** 173 – Jardim Itapuã / 181 – Ns. Senhora do Amparo / Cidade Alta / 209 – C. Bezerra / J. Barriga

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Dom Wunibaldo

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1224

**Bairro:** Jardim São Francisco

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 11,20

**Largura por faixa:** 3,3m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,50m      Par: 2,50m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Barão do Rio Branco

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 282

**Bairro:** Jardim Santa Luzia

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,40m

**Largura por faixa:** 4,1m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,60m      Par: 3,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua José Barriga

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 432

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 8,10m

**Largura por faixa:** 3,05m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 6,60m      Par: 5,40m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido lado Par

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Rui Barbosa

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 2872

**Bairro:** Jardim Ipanema

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 9,50m

**Largura por faixa:** 3,40m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,10m      Par: 5,40m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Marechal Dutra

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 2118

**Bairro:** Vila Santo Antônio

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 12,30m

**Largura por faixa:** 2,70m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,0m      Par: 4,0m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida João XXIII

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 258

**Bairro:** Vila Cardoso

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,0m

**Largura por faixa:** 4,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,0m      Par: 5,0m

**Tipo de Piso do Passeio:** Par – Cimento / Ímpar - Cimento e grama

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Pedro Férrer

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 930

**Bairro:** Vila Aurora I

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 8,10m

**Largura por faixa:** 2,70m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,5m      Par: 3,80m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Não há nenhuma pintura no pavimento de estacionamento e rolamento.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Domingos de Lima

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1102

**Bairro:** Vila Aurora I

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 8,20m

**Largura por faixa:** 3,40m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 6,40m      Par: 5,80m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Dom Pedro II

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1076

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,10m

**Largura por faixa:** 4,05m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,40m      Par: 3,60m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Abrigo

**Conservação do Abrigo:** Bom

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Barão do Rio Branco

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1032

**Bairro:** Jardim Santa Luzia

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,10m

**Largura por faixa:** 4,05m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,10m      Par: 2,40m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua 13 de Maio

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 920

**Bairro:** Jardim Monte Libano

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 9,70m

**Largura por faixa:** 3,05m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,00m      Par: 2,70m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Arnaldo Estevan de Figueiredo

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 856

**Bairro:** Jardim Monte Libano

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,10m

**Largura por faixa:** 2,95m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,00m      Par: 2,80m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Fernando Corrêa da Costa

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 878

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,50m

**Largura por faixa:** 3,90m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,50m      Par: 3,40m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Bandeirantes

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1877

**Bairro:** Jardim Oliveira

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,10m

**Largura por faixa:** 3,85m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,30m      Par: 3,70m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Existente

**Situação da Acessibilidade:** Fora da norma

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Abrigo

**Conservação do Abrigo:** Bom

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Rui Barbosa

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1872

**Bairro:** Jardim Oliveira

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,20m

**Largura por faixa:** 4,35m

**Largura do Passeio:** Ímpar 3,40m      Par 3,60m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** (X) Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Existente

**Situação da Acessibilidade:** Fora da norma.

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Há um ponto de táxi no lado ímpar, mas sem delimitação de vagas e sem sinalização horizontal.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Marechal Dutra

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1137

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 12,90m

**Largura por faixa:** 3,95m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,30m      Par: 3,90m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Tiradentes

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1888

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,00m

**Largura por faixa:** 3,75m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,40m      Par: 3,40m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Totem

**Conservação do Abrigo:** Regular

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida João Ponce de Arruda

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1945

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,20m

**Largura por faixa:** 3,85m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,20m      Par: 3,60m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Pres. Kennedy

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 2025

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,10m

**Largura por faixa:** 3,55m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,40m      Par: 3,50m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Existente

**Situação da Acessibilidade:** Ruim

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Raimundo de Matos

**Ponto de referência:** Em frente nº 55

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 8,0m

**Largura por faixa:** 4,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,30m      Par: 6,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** A largura da via não comporta estacionamento dos dois lados.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Tiradentes

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1214

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio / Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,30m

**Largura por faixa:** 3,15m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,90m      Par: 5,20m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:** 183 – Ana Carla

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Bandeirantes

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 239

**Bairro:** Jardim Oliveira

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,30m

**Largura por faixa:** 3,65m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,90m      Par: 3,0m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Rui Barbosa

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 285

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,20m

**Largura por faixa:** 3,60m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,90m      Par: 3,10m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Marechal Dutra

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 445

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio / Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 9,90m

**Largura por faixa:** 3,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,10m      Par: 5,20m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** 1 Prédio de 6 andares / 1 Empresa de 2 andares (Hotel).



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Quinze de Novembro

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 705

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 8,20m

**Largura por faixa:** 3,5m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,30m      Par: 3,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Poxoréu

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 705 - Igreja Batista

**Bairro:** Centro **Data da Vistoria:** 21/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial, Comércio / Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,10m

**Largura por faixa:** 3,05m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,5m      Par: 2,5m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Lions Internacional

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 266 - Lions Hotel

**Bairro:** Vila Aurora I

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 5,30m

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 7,90m e 7,70m

**Largura por faixa:** 3,95m / 3,85m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,60m      Par: 5,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Par - Cimento / Ímpar – Cimento e grama

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido lado direito

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua 13 de Maio

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1418

**Bairro:** Monte Libano

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 8,30m

**Largura por faixa:** 4,15m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,50m      Par: 3,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Par – Grama e cimento / Ímpar - Cimento

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Totem

**Conservação do Abrigo:** Regular

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Otávio Pitaluga

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1506

**Bairro:** Vila Aurora I

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 8,0m

**Largura por faixa:** 3,70m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,80m      Par: 3,40m

**Tipo de Piso do Passeio:** Par – grama e cimento / Ímpar - cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Barão do Rio Branco

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1400

**Bairro:** Jardim Santa Luzia

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 10,0m

**Largura por faixa:** 5,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,80m      Par: 5,10m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento e grama

**Conservação do Passeio:** Bom/Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Estacionamento permitido dos 2 lados da via, porém sem sinalização.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Dom Pedro II

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1449

**Bairro:** Centro

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 13,30m

**Largura por faixa:** 3,25m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 3,40m      Par: 3,20m

**Tipo de Piso do Passeio:** Ímpar – Cimento / Par – Cimento e grama

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Domingos de Lima

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1595

**Bairro:** Vila Aurora I

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 10,0m

**Largura por faixa:** 5,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,10m      Par: 5,20m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:** 208 – Paulista.

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Estacionamento permitido dos 2 lados da via, porém sem sinalização.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Pedro Férrer

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1603

**Bairro:** Centro B

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 7,80m

**Largura por faixa:** 3,90m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 4,90m      Par: 4,5m

**Tipo de Piso do Passeio:** Par – cimento e grama / Ímpar - cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Estacionamento permitido dos 2 lados da via, porém sem sinalização.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Jatobás

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 136

**Bairro:** Coophalis

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 6,80m

**Largura por faixa:** 3,40m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 1,40m      Par: 6,80m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados,

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Estacionamento permitido dos 2 lados da via, porém sinalização.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Jacarandás

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 1572

**Bairro:** Coophalis

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Local

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 10,20m

**Largura por faixa:** 5,10m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 7,70m      Par: 2,40m

**Tipo de Piso do Passeio:** Par – cimento / Ímpar – cimento e grama

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Totem

**Conservação do Abrigo:** Regular

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Estacionamento permitido dos 2 lados da via, porém sem sinalização.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Rua Fernando Corrêa da Costa

**Ponto de referência:** 2° Ciretram

**Bairro:** La Salle I

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Arterial

**Uso lindeiro:** Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 1,0m

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 17,80m

**Largura por faixa:** 4,30m / 4,10m

**Largura do Passeio:** Ciretram: 2,90m    Yoshida Engenharia: 2,50m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Proibido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Paulista

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 531

**Bairro:** Residencial Sagrada Família

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 5,20m

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 19,0m

**Largura por faixa:** 3,40m / 3,50m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 1,5m      Par: 5,80m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido dos 2 lados.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Maria Soares de Paiva

**Ponto de referência:** Em frente carga/descarga Shopping

**Bairro:** Residencial Sagrada Família

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 4,0m

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 20m

**Largura por faixa:** 3,0m /2,95m

**Largura do Passeio:** Carga/Descarga: 5,0m      Outro Lado: 4,0m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Bom

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido lado direito da via.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Paulista

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 45

**Bairro:** Residencial Sagrada Família

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 10,30m

**Largura por faixa:** 3,05m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,0m      Par: 4,30m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Benedito Freitas

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 209

**Bairro:** Jardim Residencial São José

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,10m

**Largura por faixa:** 4,0m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 2,60m      Par: 3,80m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido lado direito da via

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Benedito Freitas

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 611

**Bairro:** Jardim Residencial São José

**Data da Vistoria:** 22/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Único

**Largura do canteiro:** Canteiro Inexistente

**Faixas por Sentido:** 02

**Largura total da seção:** 10,0m

**Largura por faixa:** 3,05m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,0m      Par: 4,0m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Ruim

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Regular

**Política de estacionamento:** Permitido 2 lados

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Inexistente

**Interferências:** Árvore, Poste.



## PLANO DE MOBILIDADE - VISTORIA TÉCNICA

**Endereço:** Avenida Delfina Gomes Soares

**Ponto de referência:** Em frente ao nº 802

**Bairro:** Data da Vistoria: 22/05/2017

**Tipo de via:** Linear

**Uso lindeiro:** Residencial / Comércio/Serviço



**Sentido de circulação:** Duplo

**Largura do canteiro:** 4,0m

**Faixas por Sentido:** 01

**Largura total da seção:** 18,0m

**Largura por faixa:** 3,50m

**Largura do Passeio:** Ímpar: 5,80m      Par: 6,20m

**Tipo de Piso do Passeio:** Cimento

**Conservação do Passeio:** Regular

**Tipo de pavimento:** Asfalto

**Conservação do pavimento:** Bom

**Política de estacionamento:** Permitido lado direito da via.

**Acessibilidade:** Inexistente

**Rota linha de ônibus:**

**Tipo de ponto de ônibus:** Abrigo

**Conservação do Abrigo:** Regular

**Interferências:** Árvore, Poste.

**Observação:** Estacionamento permitido, porém, sem sinalização.